



BERTEL Indústria Metalúrgica Ltda.

Av. Paulicéia, 2.000 Ba. Laranjeiras
07743-140 - CAIEIRAS - SP
CNPJ.: 52.140.407/0001-18 ; I.E. 239.004.816.113
Tels.: (011) 4441-8044/ 8124/ 8331 Fax. 4441-8240
Email metalurgica@bertel.com.br , www.bertel.com.br

Instruções para Recebimento, Manuseio, Limpeza e Guarda

I - Recebimento

A inspeção de recebimento deve ser baseada em dados dimensionais, obtidos por instrumentos de medição como projetor de perfil, microscópio ou paquímetro, comparando-os com dados contidos nas normas pertinentes, além de aspectos visuais.

Atenção: NÃO aceitaremos devoluções de peneiras rejeitadas por testes práticos, não normalizados, com o próprio produto a ser peneirado ou esfera padrão.

II – Manuseio

Manuseie a peneira com cautela, observando as seguintes regras.

- Não coloque pó em excesso para não lacear a tela e prejudicar o peneiramento.
- Não raspe a tela com objetos, a fim de forçar a passagem do pó, pois a tela ficará laceada podendo até rasgar-se, além de comprometer as aberturas das malhas.
- Não coloque a peneira em estufa acima de 70 °C, para secar o pó ou após ser lavada, pois a tela ficará laceada e se desprenderá do aro.
- Não force a passagem dos grãos presos na tela com objetos pontiagudos.
- Não bata no aro da peneira com objetos que a amassem, prejudicando o seu encaixe.

III – Limpeza

A limpeza deve ser feita com líquidos que sirvam de solvente do produto peneirado e que não ataquem o metal. Devem ser aplicados com pincel fino, seguido da passagem de ar comprimido pela tela no sentido contrário à passagem do pó.

A peneira deve ser lavada em água corrente, passando-se ou não uma esponja e secada com ar comprimido, pano limpo e seco ou ao ar livre.

Usar escovas diversas com fios plásticos ou metálicos para esfregar a tela requer cautela para não prender os fios da escova na tela. Deve ser feito de forma a fazer com que os grãos retidos na malha, passem no sentido contrário ao peneiramento (usar escova somente até a malha 100 e pincel para aberturas menores).

IV – Guarda

A peneira sempre deve ficar guardada limpa dentro de sua embalagem e em local seco e fresco.